



















## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: PIWNICE

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/montażu	uwagi	propozycja projektowa
010			okno krosnowe, drewniane, dębowe, jednodzielne jednoramowe, jednoszybowe, z poziomy szprosem w połowie skrzydła, otwierane do wewnątrz,	stan zachowania drewna dobry	przed 1939 r. część okien po 1945	4 szt.  lokalizacja: wieża zach. z klatką schodową  <a href="#">nr na proj. PKZ 17,18,20,21</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym
038			okno krosnowe, drewniane, dębowe, jednodzielne jednoramowe, jednoszybowe, ze ślaniem, skrzydła otwierane do wewnątrz, od strony wewnętrznej zamontowane są dwa skrzydła metalowych okiennic	stan zachowania drewna dość dobry, miejscami niewielka korozja drewna w dolnych partiach skrzydeł	przed 1939 r.	9 szt.  lokalizacja: elewacja wsch. i pld. <a href="#">nr na proj. PKZ 3-11</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym
039			okno krosnowe, drewniane, dębowe, jednodzielne jednoramowe, jednoszybowe, skrzydło, otwierane do wewnątrz, od strony wewnętrznej zamontowano metalowe skrzydło okiennicy	stan zachowania okien ogólnie dobry poza dolnymi partiami skrzydeł, które wymagają konserwacji	przed 1939 r.	4 szt.  lokalizacja: wieża pld.-zach. i 1 szt. na elewacji zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 12,13,14</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym







## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: PIWNICE

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
040			okno krosnowe, drewniane, jednodzielnne, jednoramowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz, od strony zewnętrznej osadzono pionowy, kwadratowy pręt	stan zachowania drewna skrzydła w dolnej części zły	przed 1939 r.	1 szt.  lokalizacja: elewacja zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 16</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym,  pionowy pręt metalowy do usunięcia.
041			okno krosnowe, drewniane, jednodzielnne, jednoramowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz, od strony zewnętrznej osadzono trzy pionowe, kwadratowe pręty krat	stan zachowania drewna skrzydła w dolnej części zły	przed 1939 r.	1 szt.  lokalizacja: wieża zach. z klatką schodową  <a href="#">nr na proj. PKZ 19</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym  pionowe pręty metalowe do usunięcia.
042			okno krosnowe, drewniane, jednodzielnne, jednoskrzydłowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz, na zewnątrz osadzono na krzyż po dwa kwadratowe pręty krat profile ramiaka proste, nienawiązujące do historycznych	stan zachowania drewna dość dobry	po 1972 r.	2 szt.  lokalizacja: elewacja zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 22,23</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym  krata met. do zachowania i






## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: PIWNICE

							konserwacji
typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/montażu	uwagi	propozycja projektowa
043			okno jednoramowe z pakietem szybowym, jednodelne, skrzydło czterokwaterowe sosnowe, otwierane do środka, na zewnątrz osadzono cztery pionowe, kwadratowe pręty krat profile ramiaka proste, nienawiązujące do historycznych	stan zachowania drewna zły ze względu na wodę i wilgoć przenikającą niezaizolowany wcześniej strop tarasu.	po 2000 r.	1 szt.  lokalizacja: elewacja płu. pod tarasem  <a href="#">nr na proj. PKZ 24</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym  krata met. do zachowania i konserwacji
044			okno jednoramowe z pakietem szybowym, jednodelne, skrzydło czterokwaterowe sosnowe, otwierane do środka, na zewnątrz osadzono cztery pionowe, kwadratowe pręty krat profile ramiaka proste, nienawiązujące do historycznych	stan zachowania drewna zły ze względu na wodę i wilgoć przenikającą niezaizolowany wcześniej strop tarasu.	po 2000 r.	2 szt.  lokalizacja: elewacja płu. pod tarasem  <a href="#">nr na proj. PKZ 25,26</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wew. rozwierne, z nawiewnikiem szkło zewn. walcowane, zabezpieczone folią przed UV - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, krata met. do zachowania i konserwacji
045 045A			okno krosnowe, drewniane, jednodelne, jednoramowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz, od strony zewnętrznej osadzono trzy pionowe, kwadratowe pręty krat w jednym oknie 045A wyjęto szybę i służy ono jako czerpnia powietrza do nawiewu w kanałowej instalacji grzewczej	stan zachowania drewna dość dobry	przed 1939 r.	045 2 szt. 045A 1 szt.  lokalizacja: elewacja wsch.  <a href="#">nr na proj. PKZ 0,2,3</a>	dla okien 045 - wymiana na nowe jedno-ramowe z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego, - okucia obwiedniowe,  otwór okienny czerpni 045A nowy ramiak z kratą według projektu









## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: PARTER

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
01			okno krosnowe, drewniane, jednoramowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz w pomieszczeniu wartowni dodatkowe okno wewnętrzne, nieotwieralne wykonane w XXI w. W pomieszczeniu wartowni okno podwójne	stan zachowania drewna dobry z wyjątkiem okapników.	przed 1939 r.	4 szt.  lokalizacja: elewacja wsch.  <a href="#">nr na proj. PKZ 27-30</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. z szybą zewn. walcowaną, zabezpieczoną przed promieniami UV - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe <b>W pom. wartowni do usunięcia okno wewnętrzne</b>
02			okno krosnowe, drewniane, jednoramowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz	stan zachowania drewna dobry, wymienione okapniki	przed 1939 r.	2 szt.  lokalizacja: elewacja wsch.  <a href="#">nr na proj. PKZ 31,32</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. szyby antywłamaniowe P4 zabezpieczone przed UV, szkło zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe  do usunięcia wewnętrzna krata
03			okno zewnętrzne krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem i ślemieniem, dębowe, otwierane do środka	stan zachowania drewna w oknie zewnętrznym zły szczególnie w dolnych partiach skrzydeł oraz słupków, brak okapników, złe dopasowanie skrzydeł do ościeżnic, duże nieszczelności, wynikające także z konstrukcji skrzydła bez przylg  Okno wewnętrzne- stan zachowania dobry	po 1945 r.	9 szt.  lokalizacja: elewacja wsch. i pld.  <a href="#">nr na proj. PKZ 33-41</a>	- okno zewnętrzne: wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. szyby zabezpieczone przed UV, szkło zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, <b>okno wewnętrzne do usunięcia,</b> do wykonania prace konserwatorskie płycin w gładzi okiennych, nowy parapet, scalenie kolorystyczne







## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: PARTER

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
04			okno zewnętrzne krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne	stan zachowania okna zewnętrznego zły, brak dopasowania skrzydeł do ościeżnic, brak okapników, duże nieszczelności,  Okno wewnętrzne - stan zachowania dobry	przed 1939 r.	4 szt.  lokalizacja: wieża pfd.-zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 42-45</a>	konserwacja obu okien wg programu konserwatorskiego,
05 05A			okno zewnętrzne 05 i 05A takie samo - krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz w oknie 05A dodatkowe okno wewnętrzne krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze ślemieniem, dębowe, otwierane do wewn.	stan zachowania drewna okien zewnętrznych zły, brak dopasowania skrzydeł do ościeżnic, duże nieszczelności, Okno wewnętrzne-05A stan zachowania dobry	przed 1939 r.	05 1 szt. 05A 1 szt.  lokalizacja: elewacja zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 46,50</a>	okna zewnętrzne 05 i 05A - wymiana na nowe, jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe,  okno wewnętrzne 05A do konserwacji, niezbędne towarzyszące prace konserwatorskie wokół okien
06			okno krosnowe, drewniane, jednoskrzydłowe, dwudzielne z poziomym szprosem w górnej części okna, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz	stan zachowania drewna zły.	przed 1939 r.	1 szt.  lokalizacja: elewacja zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 47</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe







## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: PARTER

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
07			okno krosnowe, drewniane, jednoskrzydłowe, jednoszybowe, świerkowe, otwierane do wewnątrz	stan zachowania drewna skrzydła - dobry, ościeżnicy zły	przed 1939.	1 szt.  lokalizacja: elewacja zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 51</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwiernie. szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe
08			okno krosnowe, drewniane, jednoramowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz, kratka zewnętrzna z dwóch pionowych prętów	stan zachowania drewna dobry	przed 1939 r.	2 szt.  lokalizacja: dziedziniec, elewacja pñ.  <a href="#">nr na proj. PKZ 53,54</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwiernie, szyby zewnętrzne walcowane, zabezpieczone folią przed UV - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe pręty metalowe, zabezpieczające okno do konserwacji
09			okno krosnowe, drewniane, dębowe, jednoramowe, jednoszybowe, z górną częścią w formie łuku, otwierane do wewnątrz, w pomieszczeniu wartowni dodatkowe okno wewnętrzne, nieotwieralne wykonane w XXI w.	stan zachowania drewna dobry	przed 1939 r.	3 szt.  lokalizacja: dziedziniec, elewacje wsch. i zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 52,55,56</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwiernie. zastosowanie folii zabezp. przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym, w wartowni szyby jednostronnie nieprzeierne - materiał dąb, profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe W pom. wartowni do usunięcia okno wewnętrzne
010			okno krosnowe, drewniane, dębowe, jednoodzielne jednoramowe, jednoszybowe, z poziomym szprosem w połowie skrzydła, otwierane do wewnątrz,	stan zachowania drewna dobry	przed 1939 r. część okien po 1945	4 szt.  lokalizacja: wieża zach. z klatką schodową strona pñd.  <a href="#">nr na proj. PKZ 48,49,57,58</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwiernie, zastosowanie folii zabezp. przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe

## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: I PIĘTRO

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
010			okno krosnowe, drewniane, dębowe, jednodelne jednoramowe, jednoszybowe, z poziomym szprosem w połowie skrzydła, otwierane do wewnątrz,	stan zachowania drewna dobry	przed 1939 r. część okien po 1945	4 szt.  lokalizacja: wieża zach. z klatką schodową strona półd.  <a href="#">nr na proj. PKZ 77,78,86,87</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, zastosowanie folii zabez. przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym, - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe,
011			okno zewnętrzne krosnowe, drewniane, dębowe, jednodelne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze ślęmiem, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne: krosnowe, dębowe, jednodelne, ze ślęmiem, jednoskrzydłowe, jednoszybowe, otwierane do środka	stan zachowania drewna w oknach zewnętrznych dość dobry , w wewnętrznych – dobry widoczne naprawy z dodatkową listwą w dolnej, poziomej części ościeżnicy	przed 1939 r.	2 szt.  lokalizacja: elewacja wsch.  <a href="#">nr na proj. PKZ 59,60</a>	- wymiana na nowe okno zew. jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, <b>okno wewnętrzne do usunięcia</b> , do wykonania niezbędne prace konserwatorskie wokół okien
012			okno krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślęmiem, sosnowe, złęgo gatunku, otwierane na zewnątrz	stan zachowania drewna w oknie zły w dolnych partiach skrzydeł oraz słupków, widoczne pęknięcie ramiaka, złę dopasowanie skrzydeł do ościeżnic, duże nieszczelności	po 1970 r.	1 szt.  lokalizacja: elewacja wsch.  <a href="#">nr na proj. PKZ 61</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe

## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: I PIĘTRO

typ okna	Fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/montażu	uwagi	propozycja projektowa
013			okno krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, z ozdobnym słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz	stan zachowania drewna zły w dolnych partiach skrzydeł oraz słupków, złe dopasowanie skrzydeł do ościeżnic, nieuszczelnienie. Widoczne liczne naprawy dolnych poziomych partii ościeżnic poprzez wstawienie listwy w miejsce skorodowanych przylg	przed 1914 r.	5 szt. pojedynczych  lokalizacja: elewacje wsch. i pld.  <a href="#">nr na proj. PKZ 62-67</a>	konserwacja obu okien wg programu prac konserwatorskich zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym
013A			okno zewnętrzne, krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, z ozdobnym słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne: krosnowe, dębowe, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze ślemieniem, otwierane do środka	stan zachowania drewna w oknie zewnętrznym zły w dolnych partiach skrzydeł oraz słupków, zły, duże nieuszczelnienie  stan zachowania okien wewnętrznych dobry	przed 1914 r.	4. szt. z oknami wewnętrznymi, o takiej samej konstrukcji jak niżej w oknach parteru, stan  lokalizacja: elewacja pld.  <a href="#">nr na proj. PKZ 67-70</a>	konserwacja obu okien wg programu prac konserwatorskich ze względu na zły stan okien zewnętrznych dopuszczalne wymiany niektórych elementów, na wzór oryginalnych, zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym
014			okno zewnętrzne krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz  okno wewnętrzne krosnowe, drewniane, dwudzielne, ze ślemieniem, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz	stan zachowania okien zewnętrznych zły, duże nieuszczelnienie, widoczna destrukcja drewna słupków i ślemieni  okno wewnętrzne- stan zachowanie dobry	przed 1939 r.	4 szt.  lokalizacja: wieża pld.-zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 71-74</a>	konserwacja obu okien wg programu prac konserwatorskich, ze względu na zły stan okien zewnętrznych dopuszczalne wymiany niektórych elementów, na wzór oryginalnych, zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym  -wnęki okienne i płyciny wokół nich do konserwacji





## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: I PIĘTRO

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawdo. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
015			okno zewnętrzne krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślimieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz  okno wewnętrzne krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do środka	stan zachowania drewna w oknie zewnętrznym zły, , duże nieszczelności, widoczna destrukcja drewna słupków i ślimienia okno wewnętrzne- stan zachowania dobry	przed 1939 r.	2 szt.  lokalizacja: elewacja zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 75,76</a>	konserwacja obu okien wg programu prac konserwatorskich, ze względu na zły stan okien zewnętrznych dopuszczalne wymiany niektórych elementów, na wzór oryginalnych, zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym -wnęki okienne i płyciny wokół nich do konserwacji
016			okno zewnętrzne krosnowe, drewniane, jednodzielnne, jednoskrzydłowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz  okno wewnętrzne: jednodzielnne, jednoskrzydłowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz	stan zachowania okna zewnętrznego zły  stan zachowania okna wewnętrznego dobry	przed 1939.	1 szt.  lokalizacja: elewacja zach.	okno zewnętrzne do wymiany na nowe jednoramowe, z pakietem, zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym, materiał dąb, - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe,  - okno wewnętrzne do konserwacji,
017			okno krosnowe, drewniane, dwudzielne, ze szprosem w górnej części skrzydła, jednoramowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane na zewnątrz	stan zachowania okna zły	przed 1939 r.	1 szt.  lokalizacja: elewacja zach.	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwiernie. szyby zabezpieczone przed UV, walcowane - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, niezbędne towarzyszące prace konserwatorskie wokół okien







## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: I PIĘTRO

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawdo. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
018			okno zewnętrzne krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne: krosnowe, drewniane, dwudzielne, ze ślemieniem, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do środka	stan zachowania drewna w oknie zewnętrznym zły, duże nieuszczelnności, widoczna destrukcja drewna słupka i ślemienia okno wewnętrzne- stan zachowania dobry	przed 1939 r.	1szt.  lokalizacja: elewacja zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 79</a>	po wykonaniu odkrywki zauważono złocenia na słupku. konserwacja obu okien wg programu prac konserwatorskich, ze względu na zły stan okien zewnętrznych dopuszczalne wymiany niektórych elementów, na wzór oryginalnych, zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym -wnęki okienne i płyciny wokół nich do konserwacji
019			okno zewnętrzne, stalowe w oryginalnej drewnianej ościeżnicy, jednodzielne, jednoramowe, jednoszybowe, otwierane do wewnątrz, zamknięte od wewnątrz otwieranym witrażem	stan zachowania okna zły	przed 1939 r.	1 szt.  lokalizacja: elewacja zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 80</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka wg projektu - okucia obwiedniowe z zachowaniem witraża. niezbędne towarzyszące prace konserwatorskie wokół okien
020			okno zewnętrzne krosnowe, drewniane, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne krosnowe, drewniane, dwuskrzydłowe, ze ślemieniem demontowanym, jednoszybowe, dębowe, otwierane do środka	stan zachowania okna zewnętrznego dość dobry, poza dolnymi partiami, gdzie widoczna jest posunięta korozja drewna, duże nieuszczelnności okno wewnętrzne- stan zachowania dobry	przed 1939.	3 szt.  lokalizacja: elewacja zach. i wsch.- dziedziniec  <a href="#">nr na proj. PKZ 82,83,85</a>	- wymiana na nowe okna zewnętrzne, jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, w baszcie nr 1 i nr 2 skrzydła wewnętrzne do usunięcia, a w baszcie nr 4 do konserwacji, prace konserwatorskie wokół okien









## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: I PIĘTRO

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawdo. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
020A			okno zewnętrzne: okno krosnowe, drewniane, , dwuskrzydłowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne: krosnowe, drewniane, dwuskrzydłowe, ze ślemieniem, jednoszybowe, dębowe, otwierane do środka	stan zachowania okna zewnętrznego dość dobry , poza dolnymi partiami, gdzie widoczna jest posunięta korozja drewna, duże nieszczelności okno wewnętrzne- stan zachowania dobry	przed 1939.	1 szt.  lokalizacja: elewacja zach. i wsch.- dziedziniec  <a href="#">nr na proj. PKZ 82,83,85</a>	konserwacja obu okien wg programu konserwatorskiego, ze względu na zły stan okien zewnętrznych dopuszczalne wymiany niektórych elementów, na wzór oryginalnych, zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym -wnęki okienne i płyciny wokół nich do konserwacji
021			okno zewnętrzne: okno krosnowe, drewniane, , dwuskrzydłowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz, w górnej części łukowe,	stan zachowania drewna w oknie zewnętrznym dość dobry , poza dolnymi partiami, gdzie widoczna jest posunięta korozja drewna, duże nieszczelności wynikające z konstrukcji skrzydła bez przyłg	przed 1939 r.	1 szt.  lokalizacja: elewacja zach.- dziedziniec  <a href="#">nr na proj. PKZ 84</a>	wymiana na nowe okno jednoramowe z pakietem otwierane do wewnątrz, rozwiernie, szyby zewnętrzne walcowane, zabezpieczone folią przed promieniami UV – materiał dąb – profil ramiaka na wzór istniejącego – okucia obwiedniowe

## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: II PIĘTRO

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
010			okno krosnowe, drewniane, dębowe, jednodelne jednoszybowe, z poziomy szprosem w połowie skrzydła, otwierane do wewnątrz,	stan zachowania drewna dobry	przed 1939 r. część okien po 1945	razem 2 szt. : wieża zach. z klatką schodową strona pld.  <a href="#">nr na proj. PKZ 103,104</a>	wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwiernie, zastosowanie folii zabez. przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym, - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe,
022			okno zewnętrzne krosnowe, drewniane, jednodelne, jednoskrzydłowe, jednoszybowe dębowe, skrzydła zookrągłone na narożnikach, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne krosnowe, drewniane, jednodelne, jednoskrzydłowe, jednoszybowe, z pionowym szprosem, dębowe, otwierane do środka	stan zachowania drewna w oknie zewnętrznym dość dobry, zły w dolnych partiach ościeżnicy – widoczne naprawy wstawioną listwą, duże nieszczelności,	przed 1939 r.	2 szt.  lokalizacja: elewacja wsch.  <a href="#">nr na proj. PKZ 88,90</a>	- wymiana okna zewnętrznego na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwiernie. szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, <b>okno wewnętrzne od usunięcia</b> niezbędne towarzyszące prace konserwatorskie wokół okien
023			okno krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz,	stan zachowania drewna dość dobry	przed 1939 r.	1 szt.  lokalizacja: elewacja wsch.  <a href="#">nr na proj. PKZ 89</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwiernie, szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, niezbędne towarzyszące prace konserwatorskie wokół okien i płycinach podokiennych






## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: II PIĘTRO

typ okna	Fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
024			okno zamontowane pomiędzy drewnianymi słupami konstrukcyjnymi lukarny, okno jednoramowe z pakietem, drewniane, czterodzielne, jednoskrzydłowe, sosnowe, ościeżnica dębowa, z przed 1939 r., środkowe skrzydła otwierane do wewnątrz, zewnętrzne wyjmowane, górne skrzydła otwierane do wewnątrz	stan zachowania okna dobry	po 2010 r.	szt 1 kpl.  lokalizacja: elewacja wsch. - lukarna dachu korpusu główn.  <a href="#">nr na proj. PKZ 91</a>	konserwacja okna zgodnie z programem prac konserwatorskich
025			zewnętrzne krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślaniem, dębowe, otwierane do wewnątrz, okno wewnętrzne: krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do środka	stan zachowania okna zewnętrznego dostateczny, okno wewnętrzne- stan zachowania dobry	przed 1939 r.	5 szt.  lokalizacja: lukarny dachu korpusu głównego od strony pld.  <a href="#">nr na proj. PKZ 110-112</a>	wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wew., rozwierne, szyba zewnętrzna walcowana zabezpieczona przed UV, - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istn. - okucia obwiedniowe, zmiana poziomu ślania na wzór 033 okno wewn. do konserwacji
026			okno zewnętrzne: okno krosnowe, drewniane, jednodzielne, jednoskrzydłowe, jednoszybowe, podzielone szprosami na krzyż, okrągłe, dębowe, otwierane do środka	stan zachowania okien dość dobry, szczelności	przed 1939 r.	lokalizacja: wieża pld.-zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 97-100</a>	konserwacja okien wg programu prac konserwatorskich zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV szyby walcowane
027			okno lukarny, skrzynkowe, drewniane, świerkowe, jednodzielne, jednoskrzydłowe, jednoszybowe, otwierane do wewnątrz	stan zachowania okna skrzydeł zewnętrznych zły, wewnętrznych dobry	po 1945 r.	2 szt.  lokalizacja: elewacja zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 101,102</a>	wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne.szyby zabezp. przed UV,zewn. szyby walcowane - materiał dąb, profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe,







## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: II PIĘTRO

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
028			okno krosnowe, drewniane, jednodzielnne, jednoramowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz,	stan zachowania okna zły	przed 1939 r.	1 szt.  lokalizacja: wieża zach. z klatką schodową strona zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 117</a>	wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, szyby zabezp. przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe,
029			Okno lukarny, krosnowe, drewniane, jednodzielnne, jednoramowe, jednoszybowe, z pionowym szprosem w połowie skrzydła, prawdopodobnie dorabiane w latach 70-siątych XX w., dębowe, otwierane do wewnątrz,	stan zachowania drewna dość dobry	Po 1970 r.	2 szt.  lokalizacja: elewacje – zach. i wsch. dziedzińca  <a href="#">nr na proj. PKZ 105,109</a>	wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, szyby zabezp. przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb, profil ramiaka na wzór istniejącego, okucia obwiedniowe,
030			okno zewnętrzne krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne: krosnowe, drewniane, dwudzielne, ze ślemieniem, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, sosnowe, otwierane do środka	stan zachowania okna w oknie zewnętrznym bardzo zły – jedno skrzydło dorobione niedawno w trybie awaryjnym z drewna sosnowego w prostej formie bez oryginalnego profilu ramiaka.	przed 1939 r.	1 szt.  lokalizacja: elewacja zach.  <a href="#">nr na proj. PKZ 106</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, szyby zabezpieczone przed UV, zewn. walcowane - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, <b>okno wewnętrzne do usunięcia</b> niezbędne towarzyszące prace konserwatorskie wokół okien
031			okno zewnętrzne: okno krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne: krosnowe, drewniane, dwudzielne, ze ślemieniem, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, sosnowe, otwierane do środka	stan zachowania w oknie zewnętrznym dość dobry, poza dolnymi partiami, gdzie widoczna jest posunięta korozja drewna, duże nieszczelności okno wewnętrzne- stan zachowania dobry	przed 1939.	3 szt.  lokalizacja: elewacje dziedzińca – zach. i wsch.  <a href="#">nr na proj. PKZ 107,113,115</a>	- wymiana okna zew. na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, szyby zabezpieczone przed UV, zewn. walcowane - materiał dąb, - profil ramiaka na wzór istniejącego, - okucia obwiedniowe, <b>okno wewnętrzne do usunięcia</b> niezbędne towarzyszące prace konserwatorskie wokół okien

## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: II PIĘTRO

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
032			okno lukarny, krosnowe, drewniane, jednodzielne, jednoramowe, jednoszybowe, z pionowym szprosem w połowie skrzydła, prawdopodobnie dorabiane w latach 70-siątych XX w., dębowe, otwierane do wewnątrz	stan zachowania okna dość dobry	po 1970 r.	1 szt.  lokalizacja: elewacja płn. od dziedzińca  <a href="#">nr na proj. PKZ 109</a>	wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewn., rozwierne, szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istn. - okucia obwiedniowe
033			okno lukarny okno zewnętrzne: okno krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne: krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do środka	stan zachowania okna zewnętrznego zły, duże nieszczelności, widoczna destrukcja drewna słupków i ślemieni  okno wewnętrzne- stan zachowania dobry	przed 1939 r.	3 szt.  lokalizacja: dach od strony płn. - korpus główny  <a href="#">nr na proj. PKZ 110-112</a>	- wymiana okna zew. na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istn. - okucia obwiedniowe, okno wewnętrzne do konserwacji
034			okno krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz,	stan zachowania okna dość dobry, poza dolnymi partiami, gdzie widoczna jest posunięta korozja drewna, duże nieszczelności	przed 1939 r.	1 szt.  lokalizacja: elewacja wsch. od dziedzińca  <a href="#">nr na proj. PKZ 114</a>	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, szyby zabezpieczone przed UV, zewn. walcowane - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe,  niezbędne towarzyszące prace konserwatorskie wokół okien i płycinach podokiennych

## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: III PIĘTRO

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
035			okno zespolone, drewniane, sosnowe, dwudzielne dwuszybowe, uchylne z poziomym podziałem , otwierane do wewnątrz,	stan zachowania okna dobry	po 1970 okno nie nawiązuje wyglądem, konstrukcją i podziałami do okien historycznych widocznych na zdjęciach z roku 1905	3 szt.  lokalizacja: wieża zach. nad klatką schodową elewacja zach.	- wymiana na nowe okna jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, górne skrzydła uchylne wg projektu, na wzór okien widocznych na fot. z 1905r. szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka wg projektu - okucia obwiedniowe, towarzyszące prace budowlano-konserwatorskie
036			okno krosnowe, drewniane, dębowe, jednodelne jednoramowe, jednoszybowe, z poziomym szprosem w połowie skrzydła, otwierane do wewnątrz,	stan zachowania okna dobry	przed 1939 r.	4 szt  lokalizacja: wieża zach. z klatką schodową strona pñ. 2 szt. i strona pñd. 2 szt.	- wymiana na nowe okna jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe,
037			Okno krosnowe, drewniane, jednodelne, jednoramowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz,	stan zachowania okien dość dobry z wyjątkiem jednego okna zamontowanego na pñd. zach . wieży, które ze względu na wewnętrzną konstrukcję dachu jest zamontowane na stałe z utrudnionym dostępem	Przed 1939 r.	24 szt.  lokalizacja: wszystkie baszty oraz dach korpusu głównego po stronach pñ. i pñd.	konserwacja okien zgodnie z programem prac konserwatorskich