















ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: II PIĘTRO

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
010			okno krosnowe, drewniane, dębowe, jednodelne jednoramowe, jednoszybowe, z poziomy szprosem w połowie skrzydła, otwierane do wewnątrz,	stan zachowania drewna dobry	przed 1939 r. część okien po 1945	razem 2 szt. : wieża zach. z klatką schodową strona pld. nr na proj. PKZ 103,104	wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, zastosowanie folii zabez. przed promieniami UV, szklenie szkłem walcowanym, - materiał dąb - profil ramiaka i podział na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe,
022			okno zewnętrzne krosnowe, drewniane, jednodelne, jednoskrzydłowe, jednoszybowe dębowe, skrzydła zookrągłone na narożnikach, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne krosnowe, drewniane, jednodelne, jednoskrzydłowe, jednoszybowe, z pionowym szprosem, dębowe, otwierane do środka	stan zachowania drewna w oknie zewnętrznym dość dobry, zły w dolnych partiach ościeżnicy – widoczne naprawy wstawioną listwą, duże nieuszczelności,	przed 1939 r.	2 szt. lokalizacja: elewacja wsch. nr na proj. PKZ 88,90	- wymiana okna zewnętrznego na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, okno wewnętrzne od usunięcia niezbędne towarzyszące prace konserwatorskie wokół okien
023			okno krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślaniem, dębowe, otwierane na zewnątrz,	stan zachowania drewna dość dobry	przed 1939 r.	1 szt. lokalizacja: elewacja wsch. nr na proj. PKZ 89	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, niezbędne towarzyszące prace konserwatorskie wokół okien i płycinach podokiennych







ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: II PIĘTRO

typ okna	Fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
024			okno zamontowane pomiędzy drewnianymi słupami konstrukcyjnymi lukarny, okno jednoramowe z pakietem, drewniane, czterodzielne, jednoskrzydłowe, sosnowe, ościeżnica dębowa, z przed 1939 r., środkowe skrzydła otwierane do wewnątrz, zewnętrzne wyjmowane, górne skrzydła otwierane do wewnątrz	stan zachowania okna dobry	po 2010 r.	szt 1 kpl. lokalizacja: elewacja wsch. - lukarna dachu korpusu główn. nr na proj. PKZ 91	konserwacja z uszczelnieniem na obwodzie
025			zewnętrzne krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślaniem, dębowe, otwierane do wewnątrz, okno wewnętrzne: krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do środka	stan zachowania okna zewnętrznego dostateczny, okno wewnętrzne- stan zachowania dobry	przed 1939 r.	5 szt. lokalizacja: lukarny dachu korpusu głównego od strony pld. nr na proj. PKZ 110-112	-okno zewnętrzne - wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwiernie. szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istn. - okucia obwiedniowe, zmiana poziomu ślania na wzór 033 okno wewnętrzne do konserwacji
026			okno zewnętrzne: okno krosnowe, drewniane, jednodzielnne, jednoskrzydłowe, jednoszybowe, podzielone szprosami na krzyż, okrągłe, dębowe, otwierane do środka	stan zachowania okien dość dobry, nieszczelności	przed 1939 r.	lokalizacja: wieża pld.-zach. nr na proj. PKZ 97-100	konserwacja okien wg programu prac konserwatorskich zastosowanie folii zabezpieczających przed promieniami UV szyby walcowane
027			okno lukarny, skrzynkowe, drewniane, świerkowe jednodzielnne, jednoskrzydłowe, jednoszybowe, otwierane do wewnątrz	stan zachowania okna skrzydeł zewnętrznych zły, wewnętrznych dobry	po 1945 r.	2 szt. lokalizacja: elewacja zach. nr na proj. PKZ 101,102	wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwiernie.szyby zabezp. przed UV,zewn. szyby walcowane - materiał dąb, profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe,

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: II PIĘTRO

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
028			okno krosnowe, drewniane, jednodzielnne, jednoramowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do wewnątrz,	stan zachowania okna zły	przed 1939 r.	1 szt. lokalizacja: wieża zach. z klatką schodową strona zach. nr na proj. PKZ 117	wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, szyby zabezp. przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe,
029			Okno lukarny, krosnowe, drewniane, jednodzielnne, jednoramowe, jednoszybowe, z pionowym szprosem w połowie skrzydła, prawdopodobnie dorabiane w latach 70-siątych XX w., dębowe, otwierane do wewnątrz,	stan zachowania drewna dość dobry	Po 1970 r.	2 szt. lokalizacja: elewacje – zach. i wsch. dziedzińca nr na proj. PKZ 105,109	wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb, profil ramiaka na wzór istniejącego, okucia obwiedniowe,
030			okno zewnętrzne krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne: krosnowe, drewniane, dwudzielne, ze ślemieniem, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, sosnowe, otwierane do środka	stan zachowania okna w oknie zewnętrznym bardzo zły – jedno skrzydło dorobione niedawno w trybie awaryjnym z drewna sosnowego w prostej formie bez oryginalnego profilu ramiaka.	przed 1939 r.	1 szt. lokalizacja: elewacja zach. nr na proj. PKZ 106	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, szyby zabezpieczone przed UV, zewn. walcowane - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, okno wewnętrzne do likwidacji niezbędne towarzyszące prace konserwatorskie wokół okien
031			okno zewnętrzne: okno krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz okno wewnętrzne: krosnowe, drewniane, dwudzielne, ze ślemieniem, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, sosnowe, otwierane do środka	stan zachowania w oknie zewnętrznym dość dobry, poza dolnymi partiami, gdzie widoczna jest posunięta korozja drewna, duże nieszczelności okno wewnętrzne- stan zachowania dobry	przed 1939.	3 szt. lokalizacja: elewacje dziedzińca – zach. i wsch. nr na proj. PKZ 107,113,115	- wymiana okna zew. na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, szyby zabezpieczone przed UV, zewn. walcowane - materiał dąb, - profil ramiaka na wzór istniejącego, - okucia obwiedniowe, okno wewnętrzne do likwidacji niezbędne towarzyszące prace konserwatorskie wokół okien

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: II PIĘTRO

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
032			okno lukarny, krosnowe, drewniane, jednodzielne, jednoramowe, jednoszybowe, z pionowym szprosem w połowie skrzydła, prawdopodobnie dorabiane w latach 70-siątych XX w., dębowe, otwierane do wewnątrz	stan zachowania okna dość dobry	po 1970 r.	1 szt. lokalizacja: elewacja ptn. od dziedzińca nr na proj. PKZ 109	wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewn., rozwierne, szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istn. - okucia obwiedniowe
033			okno lukarny okno zewnętrzne: okno krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, owierane na zewnątrz okno wewnętrzne: krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, dębowe, otwierane do środka	stan zachowania okna zewnętrznego zły, duże nieszczelności, widoczna destrukcja drewna słupków i ślemieni okno wewnętrzne- stan zachowania dobry	przed 1939 r.	3 szt. lokalizacja: dach od strony ptn. - korpus główny nr na proj. PKZ 110-112	- wymiana okna zew. na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istn. - okucia obwiedniowe, okno wewnętrzne do konserwacji
034			okno krosnowe, drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe, jednoszybowe, ze słupkiem stałym i ślemieniem, dębowe, otwierane na zewnątrz,	stan zachowania okna dość dobry, poza dolnymi partiami, gdzie widoczna jest posunięta korozja drewna, duże nieszczelności	przed 1939 r.	1 szt. lokalizacja: elewacja wsch. od dziedzińca nr na proj. PKZ 114	- wymiana na nowe okno jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, szyby zabezpieczone przed UV, zewn. walcowane - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe, niezbędne towarzyszące prace konserwatorskie wokół okien i płycinach podokiennych